



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# INVISIBLE OIL CARE

## CURA PER L'OLIO INVISIBILE

### AREA DI APPLICAZIONE

Invisible Oil Care serve per la cura e la manutenzione delle superfici in legno trattate con WOCA Invisible Primer e WOCA Invisible Oil.

Il sistema Invisible è stato sviluppato per l'uso dove è richiesta un'elevata qualità di oliatura e un aspetto appena levigato e non trattato.

### RISULTATO

Invisible Oil Care è un prodotto a base d'acqua che rinfresca la superficie oliata e aumenta la capacità dell'olio di resistere alle macchie e all'usura. Il legno viene anche lasciato con una superficie morbida e resistente all'acqua, facile da pulire e mantenere.

### Informazioni Prodotto

Consumo: 30-40 m<sup>2</sup>/L

Packaging: 1 L Disponibile in Neutrale



resistance

### Migliora la resistenza

Rinfresca la superficie oleata e aumenta la capacità dell'olio di resistere alle macchie e all'usura.



appearance

### Aspetto neutro

Cura e mantiene l'aspetto appena pulito e non trattato creato da Invisible Oil Primer e Invisible Oil.



eco

### Etichettato per il clima interno

Assicura un buon ambiente di lavoro durante l'applicazione. Non danneggia l'ambiente o la qualità dell'aria. A base d'acqua.





COME...

## ...FARE IL TRATTAMENTO DI BASE DEI PAVIMENTI IN LEGNO

### Macchinari

La cura dell'olio si applica preferibilmente con WOCA Oil Applicator o con un tampone di lana.

### Preparazione

Pulire la superficie con WOCA Intensive Wood Cleaner e lasciare asciugare completamente.


È importante che il prodotto, l'ambiente e il pavimento abbiano una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C e che l'umidità dell'aria sia di circa il 50%. L'umidità del legno non deve superare il 12%. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata per un'evaporazione e un tempo di asciugatura ottimali.

### Si prega di notare

Non esporre il pavimento all'acqua o ad altri liquidi per i primi 5 giorni, mentre Invisible Oil Care si indurisce.

### Manutenzione e pulizia

Per una pulizia ottimale, raccomandiamo WOCA Natural Soap White, che cura e mantiene la superficie.



BUFF



REMOVE

### Trattamento

- 1 Agitare accuratamente il contenitore, sia prima che durante l'uso. Applicare Invisible Oil Care in uno strato sottile e uniforme, utilizzando l'applicatore WOCA Oil o un tampone di lana e un porta tampone. Lavorare in piccole aree di non più di 20 m<sup>2</sup> alla volta.
- 2 Lucidare accuratamente l'area con un pad bianco. Per superfici più grandi usare una lucidatrice. Continuare a lucidare fino a quando il legno è completamente saturo e la superficie ha un aspetto uniforme.
- 3 Rimuovere l'olio in eccesso con panni di cotone asciutti e privi di lanugine o con tamponi attaccati alla lucidatrice finché la superficie non appare più bagnata.

La superficie può essere usata con cautela dopo 6-12 ore.