



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

WORKTOP OIL

OLIO PER PIANI DI LAVORO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Worktop Oil è un olio indurente all'aria che penetra in profondità nel legno, lasciando una superficie resistente all'acqua e alle macchie. L'olio mette in risalto lo splendore naturale del legno e dà alla superficie un aspetto fresco e naturale. Worktop Oil può essere usato su superfici non trattate o che sono state precedentemente trattate con olio/levigatura.

AREA DI APPLICAZIONE

Per la cura e la manutenzione di superfici non trattate o precedentemente trattate con olio/levigatura. Solo per uso interno.

Informazioni Prodotto

Consumo : 12-15 m²/L

Packaging: 0.75 L - su richiesta 20,00 L

Colori: Naturale, bianco, grigio & nero



Alta resistenza

Penetra in profondità nel legno. Assicura la massima resistenza allo sporco e all'acqua fin dal primo giorno.



Aspetto naturale

Enfatizza le venature naturali per un aspetto più attraente. Ideale per tutti i tipi di legno.




Facile lucidatura

L'olio è liscio e piacevole da lavorare. La lucidatura può essere fatta a mano con uno scrubber manuale.



Facile manutenzione

Può essere pulito e mantenuto con il sapone e il gel WOCA per superfici interne oliate.





DESCRIZIONE DEL LAVORO

Preparazione



È importante che sia il legno che l'olio abbiano una temperatura di almeno 15°C (preferibilmente intorno ai 20°C) e un'umidità dell'aria di circa il 50%. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata per un'evaporazione e un tempo di asciugatura ottimali. Carteggiare la superficie non trattata con grana 180. Pulire la superficie con l'aspirapolvere per rimuovere i residui di carteggiatura. Pulire accuratamente la superficie con Intensive Wood Cleaner, mescolando 1 parte di detergente a 20 parti di acqua. Poi lavare con acqua pulita. Dopo la pulizia, lasciare asciugare la superficie per almeno 8 ore a 20°C.

Tempo di asciugatura

La superficie oliata può essere utilizzata dopo 24 ore a 20°C. Durante questo periodo, la superficie non deve entrare in contatto con l'acqua. L'olio non si indurisce completamente se non dopo circa una settimana. Pertanto, trattare con cura durante questo periodo. Qualsiasi liquido versato deve essere eliminato immediatamente.

Manutenzione e pulizia

Pulizia settimanale: Sapone naturale o sapone naturale, spray
Cura mensile: Olio sapone rinfrescante
Manutenzione: Olio per piani di lavoro o Gel di manutenzione



Trattamento

- 1 Mescolare bene l'olio.
- 2 Usare un pennello per distribuire una quantità appropriata di olio in uno strato uniforme e coprente. Se possibile, dare una mano d'olio anche sul retro della superficie di lavoro.
- 3 Attendere circa 30 minuti a 20°C, mentre l'olio penetra nel legno. Applicare altro olio se appaiono zone secche.
- 4 Lucidare con la spazzola manuale WOCA rossa o bianca lungo la direzione delle venature del legno. Questo renderà la superficie più resistente.
- 5 Poi pulire tutto l'olio in eccesso con un panno di cotone privo di lanugine. Non deve rimanere olio in eccesso sulla superficie.
- 6 Lasciare riposare la superficie per un'ora e ripetere i passi. La superficie dovrebbe essere trattata due o tre volte prima dell'uso. Per il trattamento finale, carteggiare nell'olio bagnato con carta vetrata umida di grana 280-400, prima di asciugare con un panno di cotone privo di lanugine.